

# 接触冷感


## Pearlmine®

パールマイン

### ●パールマインの特長

- ・ **接触冷感**…肌に触れた瞬間、ひんやり感を感じます。  
冷たさは接触冷温感 (Q-max) として表され、  
数値が大きいほど冷たく感じます。
- ・ パールマインは極めて大きい Q-max を示します。
- ・ シルクを思わせる美しい深みのある**光沢**と、  
洗濯を繰り返しても毛羽立ちしにくい**素材**です。
- ・ 接触冷感だけでなく、**吸湿性**にも優れています。

### 接触冷温感 Q-max(W/cm<sup>2</sup>)



### 洗濯後の表面形状



【パールマイン 50回洗濯後】