

接触冷感


Pearlmine®

パールマイン

●パールマインの特長

- ・ 接触冷感…肌に触れた瞬間、ひんやり感を感じます。
冷たさは接触冷温感（Q-max）として表され、
数値が大きいほど冷たく感じます。
- ・ パールマインは極めて大きい Q-max を示します。
- ・ シルクを思わせる美しい深みのある光沢と、
洗濯を繰り返しても毛羽立ちしにくい素材です。
- ・ 接触冷感だけでなく、吸湿性にも優れています。

接触冷温感 Q-max(W/cm²)



洗濯後の表面形状



【パールマイン 50回洗濯後】